BRANCHEMENT des MOTEURS Moleurs LEROY TRIPHASES Angoviame - France 2 VITESSES 1BOBINAGE - 1 TENSION-(indiquée sur la plaque signalétique) ALIMENTATION Il est important de shunter ces 3 bornes

ALIMENTATION

En ZXY 3 fils rouges En UVW 3 fils noirs











